


Модель 2630_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=5, H=5, DP=33, PX=9, PY=7, DF=25, KDF=420, PSE=312, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



TS=1.5, остальные параметры те же



PSE=100, остальные параметры те же



Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Размер ячеек узора	DP	б/р
Количество ячеек по X	PX	б/р
Количество ячеек по Y	PY	б/р
Деформация узора	DF	б/р
Коэффициент коррекции деформации узора	KDF	б/р
Параметр вариантности	PSE	б/р

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р

Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм