



Модель 2745_25_D



Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=8, H=4, KS=12, PSE=0, POD=4, LE=30, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0



KS=15, остальные параметры те же



KS=9, остальные параметры те же

Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество сегментов контурных линий	KS	б/р
Параметр вариантности	PSE	б/р
Отступ узоров от контурных линий	POD	мм
Длина рёбер узоров	LE	мм

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм



Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град