



Модель 2746_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, DH=4, H=4, PL=19, PSE=1, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0




PL=25, остальные параметры те же



PL=25, TR=45, остальные параметры те же



TX=-380, TY=-90, TS=2, PL=9, TR=45, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина/Глубина узора	DH	мм
Плотность узора	PL	б/р
Параметр вариантности	PSE	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм