



Модель 2767_25_D




Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, PX=9, PY=26, PSE=0, DPSE=2, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



TS=2.5, остальные параметры те же



TS=2.5, TR=45, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество ячеек по X	PX	б/р
Количество ячеек по Y	PY	б/р
Параметр вариантности	PSE	б/р
Дополнительная вариантность узора (0, 1, 2, 3)	DPSE	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
	GE	мм

Удаление геометрии менее
чем