



Модель 2769_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, PL=15, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, H=5, TS=1, GE=0, TR=0, TX=0, TY=0, H=4.5



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, PL=32, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, PL=32, TR=45, остальные параметры те же



Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Плотность узора	PL	б/р
Глубина узора	H	мм

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм