



Модель 2771_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, DP=12, PX=37, PY=10, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



DP=20, остальные параметры те же



TS=2, TR=45, GE=10, DP=20, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Глубина узора	H	мм
Размер ячеек узора	DP	б/р
Количество ячеек по X	PX	б/р
Количество ячеек по Y	PY	б/р
Ширина узора	D	мм

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм