



Модель 2772_25_D




Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=6, H=3, OL=0, OR=0, OT=10, OB=10, VA=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=180, GE=0, KU=9, KV=9



VA=1, KD=3, KDS=9, остальные параметры те же



X=444, Y=158, Z=16, D=6, H=2, OL=0, OR=0, OT=10, OB=10, VA=2, TX=0, TY=0, TS=1, TR=180, GE=9, KU=9, KV=5, KD=4, KDS=7



Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина контурных дуг	D	мм
Ширина внутр. дуг /Глубина уН зора		мм
Количество столбцов U	KU	б/р
Количество рядов V	KV	б/р
Количество внутренних дуг	KD	б/р
Шаг внутренних дуг	KDS	мм

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
	GE	мм

Удаление геометрии менее
чем

Вариант узора VA:

Название	Код	Единица
Контурные дуги	0	б/р
Внутренние дуги	1	б/р
Контурные и внутренние дуги2		б/р