


Модель 2777_25_D



Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=5, H=3, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, VA=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, KU=12, KV=3



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=1.5, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=1.5, TR=45, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество столбцов U	KU	б/р
Количество рядов V	KV	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм