


Модель 2781_25_D



Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, SGCX=54, SGCY=12



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=1.4, остальные параметры те же



TS=1.4, TR=60, остальные параметры те же



TS=1.4, GE=8, TR=60, остальные параметры те же

Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Размер ячейки по X	SGCX	б/р
Размер ячейки по Y	SGCY	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм

