



Модель 2782_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, RC=0.5;0.5, R1=288, R2=18, KR=45, KL=10



OL=0, OR=0, R1=70, R2=35, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, R1=160, R2=35, RC=0.3;0.5, остальные параметры те же



KL=15, (OL, OR, OT, OB)=0, R1=340, R2=5, RC=0.5;0.5, остальные параметры те же



Параметры

Основные


Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество линий	KL	б/р
Центр радиусов (X,Y) (0.0 – 1.0)	C	б/р
Внешний радиус	R1	мм
Внутренний радиус	R2	мм
Угол поворота	KR	град

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град



Удаление геометрии менее GE мм
чем