



Модель 2785_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, RC=0.5;0.5, R1=860, PL=81, KS=8



OL=0, OR=0, RC=0.3;0.5, PL=59, KS=5, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, PL=56, RC=0.5;1.0, KS=10, остальные параметры те же



(OL, OR, OT, OB)=0, PL=57, RC=0.5;1.0, KS=10, остальные параметры те же

Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество сегментов узора KS	KS	б/р
Внешний радиус	R1	мм
Центр радиусов (X,Y) (0.0 – 1.0)	C	б/р
Плотность узора	PL	б/р

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
	GE	мм



Удаление геометрии менее
чем