



Модель 2786_25_D




Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, SXS=120, SYS=10, SL=9




TS=0.95, остальные параметры те же



TS=1.2, TR=25, остальные параметры те же



TS=1.5, TR=35, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Старт X узора	SXS	мм
Старт Y узора	SYS	мм
Шаг линий	SL	мм

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/п
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм