



Модель 2791_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=6, H=2, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, VA=2, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=14, KU=9, KV=4, KL=12, RO=30




RO=0, остальные параметры те же



VA=0, остальные параметры те же



RO=15, VA=1, остальные параметры те же



Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина/Глубина дуг	D	мм
Ширина/Глубина линий	H	мм
Количество столбцов U	KU	б/р
Количество рядов V	KV	б/р
Количество линий	KL	б/р
Радиус обрезки линий	RO	мм

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм

Вариант узора VA:

Название	Код	Единица
Контурные дуги	0	б/р
Внутренние дуги	1	б/р
Дуги и внутренние линии	2	б/р