


Модель 2831_25_D




Примеры

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, KL=10, KW=9, WO=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



KL=30, KW=6, WO=1, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=3, KL=30, KW=6, TR=45, WO=1, остальные параметры те же



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=3, KL=30, KW=6, TR=45, WO=0, остальные параметры те же

Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество линий	KL	б/р
Количество волн	KW	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
	GE	мм



Удаление геометрии менее чем

Ориентация волн WO

Название	Код	Единица
Вертикально: 1	WO	б/р
Горизонтально: 0	WO	б/р