



# Модель 2601\_25\_D




## Приклади


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, DP=120, PX=9, PY=8, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, D=3, DP=130, PX=11, PY=8, GE=19, інші параметри ті ж



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, D=3, DP=130, PX=11, PY=8, TR=90, GE=19, інші параметри ті ж



## Параметри

### Основні

| Назва                   | Код | Одиниця |
|-------------------------|-----|---------|
| Габарит по X            | X   | мм      |
| Габарит по Y            | Y   | мм      |
| Габарит по Z            | Z   | мм      |
| Ширина візерунка        | D   | мм      |
| Глибина візерунка       | H   | мм      |
| Розмір клітин візерунка | DP  | б/р     |
| Кількість клітин по X   | PX  | б/р     |
| Кількість клітин по Y   | PY  | б/р     |

### Відступ візерунка від краю:

| Назва  | Код | Одиниця |
|--------|-----|---------|
| зліва  | OL  | мм      |
| справа | OR  | мм      |
| зверху | OT  | мм      |
| знизу  | OB  | мм      |

### Коригування візерунка:

| Назва                        | Код | Одиниця |
|------------------------------|-----|---------|
| Зсув по X                    | TX  | мм      |
| Зсув по Y                    | TY  | мм      |
| Масштаб візерунка            | TS  | б/р     |
| Поворот візерунка            | TR  | град    |
| Видалення геометрії менш ніж | GE  | мм      |