


Модель 2602_25_D



Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, DP=130, PX=17, PY=8, OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TX=0, TY=0, TS=2, TR=0, GE=0



DP=120, PX=11, GE=42, інші параметри ті ж



DP=275, PX=17, PY=8, GE=0, інші параметри ті ж



Параметри

Основні

Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина візерунка	D	мм
Глибина візерунка	H	мм
Розмір клітин візерунка	DP	б/р
Кількість клітин по X	PX	б/р
Кількість клітин по Y	PY	б/р

Відступ візерунка від краю:

Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:

Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії міньш ніж	GE	мм