


Модель 2630_25_D




Приклади


X=444, Y=158, Z=16, D=5, H=5, DP=33, PX=9, PY=7, DF=25, KDF=420, PSE=312, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0



TS=1.5, інші параметри ті ж



PSE=100, інші параметри ті ж



Параметри

Основні

Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина візерунка	D	мм
Глибина візерунка	H	мм
Розмір клітин візерунка	DP	б/р
Кількість клітин по X	PX	б/р
Кількість клітин по Y	PY	б/р
Деформація візерунка	DF	б/р
Коефіцієнт коригування деформації візерунка	KDF	б/р
Параметр варіантності	PSE	б/р

Відступ візерунка від краю:

Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:

Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р

Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії міньш ніж	GE	мм