


Модель 2783_25_D




Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=0, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, CSL=0.4;0.4, KLR=23, KLU=20



SL=0.18;0.21, KLR=22, KLU=11, остальные параметры те же



TX=-130, TY=-55, TS=3.5, CSL=0.4;0.4, KLR=61, KLU=66, остальные параметры те же



TX=1730, TY=-140, TS=6.5, CSL=0.19;0.22, KLR=68, KLU=50, остальные параметры те же


Параметры

Основные

Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество линий справа	KLR	б/р
Количество линий сверху	KLU	б/р
Центр изгиба линий (X,Y) (0.0 – SL 1.0) ; (0.0 – 1.0)		б/р

Отступ узора от края:

Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм



Корректировка узора:

Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
Удаление геометрии менее чем	GE	мм