



Модель 2746_25_D




Приклади


X=444, Y=158, Z=16, DH=4, H=4, PL=19, PSE=1, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0




PL=25, інші параметри ті ж



PL=25, TR=45, інші параметри ті ж



TX=-380, TY=-90, TS=2, PL=9, TR=45, інші параметри ті ж



Параметри

Основні

Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина/Глибина візерунка	DH	мм
Щільність візерунка	PL	б/р
Параметр варіантності	PSE	б/р

Відступ візерунка від краю:

Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:

Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії міньш ніж	GE	мм