



Модель 2769_25_D




Приклади


X=444, Y=158, Z=16, PL=15, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, H=5, TS=1, GE=0, TR=0, TX=0, TY=0, H=4.5



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, PL=32, інші параметри ті ж



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, PL=32, TR=45, інші параметри ті ж



Параметри

Основні

Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Щільність візерунка	PL	б/р
Глибина візерунка	H	мм

Відступ візерунка від краю:

Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:

Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії менш ніж	GE	мм