



Модель 2772_25_D




Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=6, H=3, OL=0, OR=0, OT=10, OB=10, VA=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=180, GE=0, KU=9, KV=9



VA=1, KD=3, KDS=9, інші параметри ті ж



X=444, Y=158, Z=16, D=6, H=2, OL=0, OR=0, OT=10, OB=10, VA=2, TX=0, TY=0, TS=1, TR=180, GE=9, KU=9, KV=5, KD=4, KDS=7



Параметри

Основні

Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина контурних дуг	D	мм
Ширина внутріш. дуг / Глибина візерунка	H	мм
Кількість стовпців U	KU	б/р
Кількість рядків V	KV	б/р
Кількість внутрішніх дуг	KD	б/р
Крок дуг внутрішніх	KDS	мм

Відступ візерунка від краю:

Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:

Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
	GE	мм

Видалення геометрії менше ніж

Варіант візерунка VA:

Назва	Код	Одиниця
Контурні дуги	0	б/р
Внутрішні дуги	1	б/р
Контурні та внутрішні дуги	2	б/р