


Модель 2781_25_D



Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, SGCX=54, SGCY=12



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=1.4, інші параметри ті ж



TS=1.4, TR=60, інші параметри ті ж



TS=1.4, GE=8, TR=60, інші параметри ті ж

Параметри

Основні		
Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина візерунка	D	мм
Глибина візерунка	H	мм
Розмір клітини по X	SGCX	б/р
Розмір клітини по Y	SGCY	б/р

Відступ візерунка від краю:		
Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:		
Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії міньш ніж	GE	мм

