



# Модель 2782\_25\_D




## Приклади


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, RC=0.5;0.5, R1=288, R2=18, KR=45, KL=10



OL=0, OR=0, R1=70, R2=35, інші параметри ті ж



OL=0, OR=0, R1=160, R2=35, RC=0.3;0.5, інші параметри ті ж



KL=15, (OL, OR, OT, OB)=0, R1=340, R2=5, RC=0.5;0.5, інші параметри ті ж

## Параметри

### Основні


| Назва                                           | Код | Одиниця |
|-------------------------------------------------|-----|---------|
| Габарит по X                                    | X   | мм      |
| Габарит по Y                                    | Y   | мм      |
| Габарит по Z                                    | Z   | мм      |
| Ширина візерунка                                | D   | мм      |
| Глибина візерунка                               | H   | мм      |
| Кількість ліній                                 | KL  | б/р     |
| Центр радіусів (X,Y) (0.0 – 1.0) ;C (0.0 – 1.0) |     | б/р     |
| Зовнішній радіус                                | R1  | мм      |
| Внутрішній радіус                               | R2  | мм      |
| Кут обертання                                   | KR  | град    |

### Відступ візерунка від краю:

| Назва  | Код | Одиниця |
|--------|-----|---------|
| зліва  | OL  | мм      |
| справа | OR  | мм      |
| зверху | OT  | мм      |
| знизу  | OB  | мм      |

### Коригування візерунка:

| Назва             | Код | Одиниця |
|-------------------|-----|---------|
| Зсув по X         | TX  | мм      |
| Зсув по Y         | TY  | мм      |
| Масштаб візерунка | TS  | б/р     |
| Поворот візерунка | TR  | град    |



Видалення геометрії менше GE мм  
ніж