



Модель 2786_25_D




Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, SXS=120, SYS=10, SL=9



TS=0.95, інші параметри ті ж



TS=1.2, TR=25, інші параметри ті ж



TS=1.5, TR=35, інші параметри ті ж



Параметри

Основні		
Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина візерунка	D	мм
Глибина візерунка	H	мм
Старт X візерунка	SXS	мм
Старт Y візерунка	SYS	мм
Крок ліній	SL	мм

Відступ візерунка від краю:		
Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:		
Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
Видалення геометрії менш ніж	GE	мм